

י"א אייר תשע"ג  
21 אפריל 2013

## דו"ח סיור וחוות דעת סיכונים סביבתיים מאסבסט – מדרום לשדה התעופה הרצליה

**אתר:** שטח פתוח מדרום לשדה התעופה – גוש 6664, חלקות 57 ו-52, בבעלות מינהל מקרקעי ישראל.

**תאריך הסיור:** 21 אפריל 2013  
**משתתפים:** הח"מ

### רקע

בעקבות תלונת תושבים על חשד להימצאות חומר המכיל אסבסט הוחלט לבצע ביקור באתר.

### מטרת הסיור

איתור חלקי אסבסט בשטח הפתוח והערכת הסיכון לציבור במקרה שימצא אסבסט.

### תאור הסביבה

מדובר על שטח פתוח, כ-60 מטר מדרום לשדה התעופה הרצליה, מצפון לדרך מנחם בגין ולמרכז הבינתחומי (כ-130 מטר), כ-160 מטר ממזרח לעסק "אייל גואטה" וכ-130 מטר ממערב לשדה חקלאי. באתר ניתן להבחין בשלושה מוקדים שבהם נמצאו לוחות, צינורות, מתאמים ושברים המכילים אסבסט.



## ממצאי הסיור

1. מוקד 1 – כ-30 מ"ר, שברים וחלקי לוחות הפזורים על הקרקע.
2. מוקד 2 – צובר של כ-50 לוחות במצב תחזוקה ירוד, 4 צינורות באורך כ-2 מ' וכ-10 מתאמים לצינורות.
3. מוקד 3 – כ-200 מ"ר, שברים וחלקי לוחות הפזורים על הקרקע.



מוקד 1 - שברים



מוקד 1 – שברי לוחות



מוקד 2 – צובר לוחות וצינורות





מוקד 2 – צינורות ומתאמים



מוקד 3 – תמונה כללית



מוקד 3 – שברים





מוקד 3 - שברים

### סיכום ומסקנות

1. לפי ממצאי הסיור האתר מוגדר כמפגע אסבסט ויש לפעול בדחיפות על מנת לסלקו.
2. יש צורך בקבלן אסבסט מוסמך לצורך הפינוי .

### הנחיות כלליות

1. עבודה לפירוק לוחות אסבסט ופינוי פסולת מוגדרת לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט התשס"א-2011 "עבודת אסבסט". לצורך כך יש לפנות לקבלת היתר מהממונה לפי החוק. את הבקשה יש להגיש באמצעות **מפקח אסבסט פריך /קבלן אסבסט** בעל רישיון בתוקף.
2. פרטים נוספים, רשימות קבלנים ומפקחים (מרשם העוסקים באסבסט) והנחיות לביצוע העבודה ניתן למצוא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה בכתובת: [www.sviva.gov.il](http://www.sviva.gov.il)

בברכה,

רועי קרליץ

סוקר אסבסט – רישיון מס' 41538

עיריית הרצליה

